

Montage eines ESWA Glasheizkörpers



Position der Bohrlöcher ermitteln



Bohrungen durchführen




Wandhalterungen mit den beigefügten Dübeln und Schrauben befestigen



Wandhalterungen vertikal ausrichten



Wandhalterungen horizontal ausrichten



Glasheizkörper in die unteren Aufhängevorrichtungen der Wandhalterungen einhängen



Glasheizkörper mittels der oberen Klammern der Wandhalterungen befestigen

Abstände zwischen den Befestigungskonsolen

horizontale Befestigung

Maße	max.	min.
590 x 400	430 mm	330 mm
590 x 790	430 mm	330 mm
590 x 1140	910 mm	610 mm
400 x 1170	910 mm	610 mm

vertikale Befestigung

Maße	max.	min.
590 x 400	230 mm	130 mm
590 x 790	430 mm	330 mm
590 x 1140	430 mm	330 mm
400 x 1170	230 mm	130 mm

ESWA Deutschland GmbH
 Dassfeld 22 - 93354 Siegenburg
 Tel. 09444 972027 - Fax 09444 972029
 info@eswa.de - www.eswa.de

Montage eines ESWA Glasheizkörpers

Montage mit Standkonsolen



Position der Bohrlöcher ermitteln



Bohrungen durchführen



Standkonsolen mit beigefügten Dübeln und Schrauben befestigen



untere Aufhängevorrichtung positionieren und befestigen



Glasheizkörper in die unteren Aufhängevorrichtung der Standkonsolen einhängen



Glasheizkörper mittels der oberen Aufhängevorrichtung befestigen.

Montage mit Edelstahl- Stellfüßen




Glasheizkörper mit Stellfüßen positionieren




Position der Bohrlöcher ermitteln



Bohrungen durchführen



Stellfüße mit beigefügten Dübeln und Schrauben befestigen



Glasheizkörper auf die Stellfüße setzen



Zur Sicherung der Verbindung Madenschrauben festziehen